

# 선급 및 강선규칙 적용지침 개정사항

(2 편 재료 및 용접)

2019.12



(사)한국선급

## 2020.01.01.일자 시행사항

(1) 재료 및 용접의 승인 신청일 또는 선박의 건조계약일 기준

◎ 선급기술규칙 제/개정 요청서 반영(MSC.1/Circ. 1599 반영)

현행	개정
<p style="text-align: center;"><b>제 1 장 재료</b></p> <p style="text-align: center;"><b>제 1 절 일반사항</b></p> <p>101. 적용 【규칙 참조】  1. ~ 4. &lt;생략&gt;  5. &lt;신설&gt;</p> <p>102.~109. &lt;생략&gt;</p> <p style="text-align: center;"><b>제 2 절 ~ 제 8 절 &lt;생략&gt;</b></p> <p style="text-align: center;"><b>제 2 장 용접 &lt;생략&gt;</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>제 1 장 재료</b></p> <p style="text-align: center;"><b>제 1 절 일반사항</b></p> <p>101. 적용 【규칙 참조】  1. ~ 4. &lt;현행과 동일&gt;  5. 액화천연가스 운반선의 화물탱크 또는 액화천연가스 연료추진선의 연료탱크의 제조에 사용되는 고망간강에 대하여는 <u>부록 2-11에 따른다. (2020)</u></p> <p>102.~109. &lt;현행과 동일&gt;</p> <p style="text-align: center;"><b>제 2 절 ~ 제 8 절 &lt;현행과 동일&gt;</b></p> <p style="text-align: center;"><b>제 2 장 용접 &lt;현행과 동일&gt;</b></p>

현 행	개 정																																	
<b>부록 2-1 ~ 부록 2-10 &lt;생략&gt;</b> <b>부록 2-11 고망간강 &lt;신설&gt;</b>	<b>부록 2-1 ~ 부록 2-10 &lt;현행과 동일&gt;</b> <b>부록 2-11 고망간강 (2020)</b>																																	
	<p><b>1. 적용</b></p> <p>(1) 이 지침은 액화천연가스 운반선의 화물탱크 또는 액화천연가스 연료추진선의 연료탱크에 사용되는 고망간강판(이하 고망간강이라 한다)에 대하여 적용한다.</p> <p>(2) (1)호 이외의 목적으로 사용되는 고망간강은 우리 선급의 승인을 받아 이 지침을 준용할 수 있다.</p> <p>(3) 이 지침에 규정하지 아니한 사항에 대하여는 <b>규칙 2편 1장 301.</b>에 따른다.</p> <p><b>2. 정의</b></p> <p>(1) 고망간강이라 함은 대기 및 사용 온도에서 주상(primary phase)을 오스테나이트 조직으로 유지하기 위해 망간을 다량 함유한 강재를 말한다.</p> <p>(2) 제어 냉각(controlled cooling)이라 함은 냉각법의 한 방법으로, 설계된 냉각속도에 따라 높은 온도로부터 냉각시키는 방법이다.</p> <p><b>3. 제조법</b></p> <p>(1) 연속주조 슬래브를 압연한 고망간강의 압연비는 원칙적으로 6:1 이상이어야 한다. 다만, 제조법을 감안하여 압연비를 4:1까지로 할 수 있다.</p> <p>(2) 고망간강의 재료기호, 두께, 탈산방법 및 화학성분은 <b>표 1</b>에 따른다.</p> <p style="text-align: center;"><b>표 1 재료기호, 두께, 탈산방법 및 화학성분(%)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">재료기호</th> <th rowspan="2">두께 <math>t</math> (mm)</th> <th rowspan="2">탈산 방법</th> <th colspan="9">화학성분(%)</th> </tr> <tr> <th><math>C</math></th> <th><math>Si^{(1)}</math></th> <th><math>Mn</math></th> <th><math>P</math></th> <th><math>S</math></th> <th><math>Cu</math></th> <th><math>Cr</math></th> <th><math>N</math></th> <th><math>B</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>HMN40</math></td> <td><math>6 \leq t \leq 30</math></td> <td>킬드 및 세립화</td> <td>0.35 ~ 0.55</td> <td>0.10 ~ 0.50</td> <td>22.50 ~ 25.50</td> <td>0.030 이하</td> <td>0.010 이하</td> <td>0.30 ~ 0.70</td> <td>3.00 ~ 4.00</td> <td>0.050 이하</td> <td>0.005 이하</td> </tr> </tbody> </table> <p>(비고)</p> <p>(1) 산에 용해되는 <math>Al</math>의 함유량이 0.025 % 이상이거나 <math>Al</math>의 전 함유량이 0.03 % 이상일 경우, <math>Si</math>의 함유량을 0.10 % 미만으로 할 수 있다.</p>	재료기호	두께 $t$ (mm)	탈산 방법	화학성분(%)									$C$	$Si^{(1)}$	$Mn$	$P$	$S$	$Cu$	$Cr$	$N$	$B$	$HMN40$	$6 \leq t \leq 30$	킬드 및 세립화	0.35 ~ 0.55	0.10 ~ 0.50	22.50 ~ 25.50	0.030 이하	0.010 이하	0.30 ~ 0.70	3.00 ~ 4.00	0.050 이하	0.005 이하
재료기호	두께 $t$ (mm)				탈산 방법	화학성분(%)																												
		$C$	$Si^{(1)}$	$Mn$		$P$	$S$	$Cu$	$Cr$	$N$	$B$																							
$HMN40$	$6 \leq t \leq 30$	킬드 및 세립화	0.35 ~ 0.55	0.10 ~ 0.50	22.50 ~ 25.50	0.030 이하	0.010 이하	0.30 ~ 0.70	3.00 ~ 4.00	0.050 이하	0.005 이하																							

편	행	개	정																	
			<p><b>4. 열처리</b></p> <p>(1) 고망간강은 열간압연 후, 필요 시 제어냉각(controlled cooling)을 할 수 있다.</p> <p>(2) 최종 압연 후에 별도의 열처리는 실시하지 않는다.</p> <p><b>5. 시험재의 채취</b></p> <p>(1) 시험재는 1개의 강편, 빌릿 또는 강괴로부터 직접 압연되고 또한 동일한 열처리를 한 피스(piece)마다 1개의 시험재를 채취한다.</p> <p>(2) 시험재의 채취위치는 <b>규칙 2편 1장 301.의 6항</b> (4)호에 따른다.</p> <p><b>6. 시험편의 채취</b></p> <p>(1) 인장시험편은 다음에 따른다.</p> <p>(가) 인장시험편은 <b>규칙 2편 1장 301.의 7항</b> (2)호에 따라 채취한다.</p> <p>(나) 시험편은 일반적으로 판 모양의 인장시험편을 적어도 한쪽면에 압연 스케일을 유지하는 방식으로 가공한다.</p> <p>(다) 봉모양 인장시험편을 채취하는 경우, 채취위치는 표면으로부터 두께의 대략 1/4에 위치하도록 한다.</p> <p>(2) 충격시험편은 <b>규칙 2편 1장 301.의 7항</b> (3)호에 따라 채취한다.</p> <p><b>7. 기계적 성질</b></p> <p>고망간강의 기계적 성질은 <b>표 2</b>에 따른다.</p> <p><b>표 2 기계적 성질</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">재료기호</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">인 장 시 험</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">충 격 시 험</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">항복강도 (N/mm<sup>2</sup>)</th> <th style="text-align: center;">인장강도 (N/mm<sup>2</sup>)</th> <th style="text-align: center;">연신율 (<math>L=5.65\sqrt{A}</math>) (%)</th> <th style="text-align: center;">시험 온도 (°C)</th> <th style="text-align: center;">평균흡수에너지<sup>(1)</sup> (J) <math>T^{(2)}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>HMN40</i></td> <td style="text-align: center;">400이상</td> <td style="text-align: center;">800~970</td> <td style="text-align: center;">22이상</td> <td style="text-align: center;">-196</td> <td style="text-align: center;">27이상</td> </tr> </tbody> </table> <p>(비고)</p> <p>(1) 1조의 시험편 중에서 2개 이상이 규정의 평균흡수에너지값 미만이거나 어느 하나라도 규정의 평균흡수에너지값의 70% 미만인 경우는 불합격으로 한다.</p> <p>(2) <math>T</math>는 시험편의 길이 방향이 압연방향과 직각인 경우를 나타낸다.</p>	재료기호	인 장 시 험			충 격 시 험		항복강도 (N/mm <sup>2</sup> )	인장강도 (N/mm <sup>2</sup> )	연신율 ( $L=5.65\sqrt{A}$ ) (%)	시험 온도 (°C)	평균흡수에너지 <sup>(1)</sup> (J) $T^{(2)}$	<i>HMN40</i>	400이상	800~970	22이상	-196	27이상
재료기호	인 장 시 험				충 격 시 험															
	항복강도 (N/mm <sup>2</sup> )	인장강도 (N/mm <sup>2</sup> )	연신율 ( $L=5.65\sqrt{A}$ ) (%)	시험 온도 (°C)	평균흡수에너지 <sup>(1)</sup> (J) $T^{(2)}$															
<i>HMN40</i>	400이상	800~970	22이상	-196	27이상															

편	행	개	정																																														
		<p><b>8. 용접용 재료</b></p> <p>(1) 8항에서 특별히 규정되지 아니한 사항에 대하여는 <b>규칙 2편 2장 607.</b>의 규정을 준용한다.</p> <p>(2) 용접용재료의 종류 및 기호는 <b>표 3</b>에 따른다.</p> <p style="text-align: center;"><b>표 3 종류 및 기호</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TIG 용접용재료</td> <td style="text-align: center;">플렉스코어드 와이어 용접용재료</td> <td style="text-align: center;">서브머지드 아크용접용재료</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>RY HMN</i></td> <td style="text-align: center;"><i>RW HMN</i></td> <td style="text-align: center;"><i>RU HMN</i></td> </tr> </table> <p>(3) 각 용접법의 시험에 합격한 자동용접용재료에는 그 기호의 뒤에 <b>표 4</b>의 표시기호를 부기한다.</p> <p style="text-align: center;"><b>표 4 표시기호</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">용 접 법</td> <td style="text-align: center;">표 시 기 호</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">다층용접법</td> <td style="text-align: center;"><i>M</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">양면 일층용접법</td> <td style="text-align: center;"><i>T</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">다층 및 양면 일층 결용용접법</td> <td style="text-align: center;"><i>TM</i></td> </tr> </table> <p>(4) 용착금속시험</p> <p style="padding-left: 20px;">(가) 화학성분</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) 플렉스코어드와이어 용접용재료 및 서브머지드 아크 용접용 와이어의 화학성분은 용착금속의 분석치로 하고 각각 <b>표 5</b> 및 <b>표 6</b>에 따른다.</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) TIG용접용재료의 화학성분은 용강분석치로 하고 <b>표 7</b>에 따른다.</p> <p style="text-align: center;"><b>표 5 플렉스코어드와이어 용접용재료의 용착금속 화학성분</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">종류</th> <th colspan="10" style="text-align: center;">화학성분 (%)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><i>C</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Si</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Mn</i></th> <th style="text-align: center;"><i>P</i></th> <th style="text-align: center;"><i>S</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Ni</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Cr</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Mo</i></th> <th style="text-align: center;"><i>N</i></th> <th style="text-align: center;">기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>RW HMN</i></td> <td style="text-align: center;">0.2~ 0.5</td> <td style="text-align: center;">0.2~ 1.0</td> <td style="text-align: center;">18.0 ~26. 0</td> <td style="text-align: center;">0.02 이하</td> <td style="text-align: center;">0.015 이하</td> <td style="text-align: center;">5.0이 하</td> <td style="text-align: center;">5.0이 하</td> <td style="text-align: center;">2.5이 하</td> <td style="text-align: center;">0.1이 하</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		TIG 용접용재료	플렉스코어드 와이어 용접용재료	서브머지드 아크용접용재료	<i>RY HMN</i>	<i>RW HMN</i>	<i>RU HMN</i>	용 접 법	표 시 기 호	다층용접법	<i>M</i>	양면 일층용접법	<i>T</i>	다층 및 양면 일층 결용용접법	<i>TM</i>	종류	화학성분 (%)										<i>C</i>	<i>Si</i>	<i>Mn</i>	<i>P</i>	<i>S</i>	<i>Ni</i>	<i>Cr</i>	<i>Mo</i>	<i>N</i>	기타	<i>RW HMN</i>	0.2~ 0.5	0.2~ 1.0	18.0 ~26. 0	0.02 이하	0.015 이하	5.0이 하	5.0이 하	2.5이 하	0.1이 하	-
TIG 용접용재료	플렉스코어드 와이어 용접용재료	서브머지드 아크용접용재료																																															
<i>RY HMN</i>	<i>RW HMN</i>	<i>RU HMN</i>																																															
용 접 법	표 시 기 호																																																
다층용접법	<i>M</i>																																																
양면 일층용접법	<i>T</i>																																																
다층 및 양면 일층 결용용접법	<i>TM</i>																																																
종류	화학성분 (%)																																																
	<i>C</i>	<i>Si</i>	<i>Mn</i>	<i>P</i>	<i>S</i>	<i>Ni</i>	<i>Cr</i>	<i>Mo</i>	<i>N</i>	기타																																							
<i>RW HMN</i>	0.2~ 0.5	0.2~ 1.0	18.0 ~26. 0	0.02 이하	0.015 이하	5.0이 하	5.0이 하	2.5이 하	0.1이 하	-																																							

편 행

개 정

표 6 서버머지드 아크 용접용재료의 용착금속 화학성분

종류	화학성분(%)									
	<i>C</i>	<i>Si</i>	<i>Mn</i>	<i>P</i>	<i>S</i>	<i>Ni</i>	<i>Cr</i>	<i>Mo</i>	<i>N</i>	기타
<i>RU HMN</i>	0.2~ 0.6	1.5이 하	18.0 ~26. 0	0.020 이하	0.015 이하	3.0이 하	5.0이 하	2.5이 하	0.10 이하	—

표 7 TIG 용접용재료의 화학성분

종류	화학성분(%)									
	<i>C</i>	<i>Si</i>	<i>Mn</i>	<i>P</i>	<i>S</i>	<i>Ni</i>	<i>Cr</i>	<i>Mo</i>	<i>N</i>	기타
<i>RY HMN</i>	0.2~0 .5	0.1~1 .0	18.0~ 26.0	0.020 이하	0.015 이하	5.0이 하	5.0이 하	2.5이 하	0.10이 하	—

(나) 고망간강 용접용 재료의 용착금속시험의 기계적 성질은 다음 표 8에 따른다.

표 8 용착금속의 기계적 성질

인장시험			샤르피 V-노치 충격시험	
항복강도 (N/mm <sup>2</sup> )	인장강도 (N/mm <sup>2</sup> )	연신율 (%)	시험온도 (°C)	평균흡수에너지 (J)
400 이상	660 이상	22 이상	-196	27 이상

편 행	개 정										
	<p>(5) <u>맞대기용접시험</u> 고망간강 용접용 재료의 맞대기용접시험의 기계적 성질은 다음 표 9에 따른다.</p> <p style="text-align: center;"><b>표 9 맞대기용접시험의 기계적성질</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">인장강도 (N/mm<sup>2</sup>)</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">굽힘시험</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">샤르피 V-노치 충격시험</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">시험온도 (°C)</th> <th style="text-align: center;">최소 평균 흡수에너지 (J)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">660이상</td> <td style="text-align: center;">시험편에 3 mm를 넘는 균열, 기타 결함이 생겨서는 아니된다.</td> <td style="text-align: center;">-196</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> </tbody> </table> <p>(6) <u>필릿용접시험</u> <u>규칙 2편 2장 602. 7항</u>의 규정을 준용한다.</p> <p><b>9. 용접사</b></p> <p>(1) 고망간강을 용접하는 용접사는 <u>규칙 2편 2장 5절</u>에 따라 고망간강 시험편으로 용접사 기량자격 시험을 합격하여 기량자격을 보유해야 한다.</p> <p>(2) 고망간강 용접에 종사하는 자는 고망간강으로 기량자격 시험을 합격한 용접사이어야 한다.</p> <p><b>10. 용접절차인정시험</b></p> <p>(1) 고망간강의 용접절차인정시험은 <u>규칙 7편 5장</u> 또는 <u>저인화점연료선박 규칙</u>에 따른다.</p>	인장강도 (N/mm <sup>2</sup> )	굽힘시험	샤르피 V-노치 충격시험		시험온도 (°C)	최소 평균 흡수에너지 (J)	660이상	시험편에 3 mm를 넘는 균열, 기타 결함이 생겨서는 아니된다.	-196	27
인장강도 (N/mm <sup>2</sup> )	굽힘시험			샤르피 V-노치 충격시험							
		시험온도 (°C)	최소 평균 흡수에너지 (J)								
660이상	시험편에 3 mm를 넘는 균열, 기타 결함이 생겨서는 아니된다.	-196	27								



편	행	개	정																									
		<p>(2) <u>맞대기용접 이음시험의 종류 및 시험편의 수는 표10에 따른다.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>표 10 맞대기용접 이음시험의 종류</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">시험재의 종류 및 재료기호</th> <th colspan="7">시험의 종류 및 시험편의 수(개)<sup>(1)(2)</sup></th> </tr> <tr> <th>의관 검사</th> <th>인장 시험</th> <th>굽힘 시험</th> <th>충격 시험</th> <th>매크로 시험</th> <th>경도 시험 <small>(6)</small></th> <th>비파괴 검사 <small>(7)</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>고망간강관</u></td> <td style="text-align: center;"><u>HMN40</u></td> <td style="text-align: center;"><u>용접부 전장</u></td> <td style="text-align: center;"><u>3<sup>(3)</sup></u></td> <td style="text-align: center;"><u>2<sup>(4)</sup></u></td> <td style="text-align: center;"><u>—<sup>(5)</sup></u></td> <td style="text-align: center;"><u>1</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1</u></td> <td style="text-align: center;"><u>용접부 전장</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(비고)</p> <p>(1) <u>우리 선급이 필요하다고 인정하는 경우, 마이크로 조직시험 등 기타 다른 시험을 요구할 수 있다.</u></p> <p>(2) <u>규칙 2편 그림 2.2.6의 RL9N490 시험재에 따른다.</u></p> <p>(3) <u>가로방향 2개와 세로방향 1개의 시험편을 채취한다.(규칙 2편 그림 2.2.6 참조)</u></p> <p>(4) <u>규칙 2편의 표2.2.7에 따른다.</u></p> <p>(5) <u>시험재로부터 채취하는 시험편의 수 및 노치의 위치는 규칙 7편 5장 또는 저인 화점연료선박 규칙에 따른다.</u></p> <p>(6) <u>참고로 한다.</u></p> <p>(7) <u>내부결함 탐상은 방사선 투과검사를 원칙으로 한다. 표면결함 탐상은 액체침투 탐상검사를 실시하여야 한다.</u></p>		시험재의 종류 및 재료기호		시험의 종류 및 시험편의 수(개) <sup>(1)(2)</sup>							의관 검사	인장 시험	굽힘 시험	충격 시험	매크로 시험	경도 시험 <small>(6)</small>	비파괴 검사 <small>(7)</small>	<u>고망간강관</u>	<u>HMN40</u>	<u>용접부 전장</u>	<u>3<sup>(3)</sup></u>	<u>2<sup>(4)</sup></u>	<u>—<sup>(5)</sup></u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>용접부 전장</u>
시험재의 종류 및 재료기호		시험의 종류 및 시험편의 수(개) <sup>(1)(2)</sup>																										
		의관 검사	인장 시험	굽힘 시험	충격 시험	매크로 시험	경도 시험 <small>(6)</small>	비파괴 검사 <small>(7)</small>																				
<u>고망간강관</u>	<u>HMN40</u>	<u>용접부 전장</u>	<u>3<sup>(3)</sup></u>	<u>2<sup>(4)</sup></u>	<u>—<sup>(5)</sup></u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>용접부 전장</u>																				
		<p>(3) <u>필릿용접의 경도시험은 참고로 한다.</u></p> <p>(4) <u>아래의 사항을 고려해서 용접질차인정시험을 진행한다.</u></p> <p style="margin-left: 20px;">(가) <u>FCAW의 초층 용접 시에는 전류를 낮추는 등 특별히 주의해야 한다. 또한 FCAW의 보호가스는 아르곤(Ar)과 CO<sub>2</sub>를 80:20 비율로 적절히 혼합된 것이 추천된다.</u></p> <p style="margin-left: 20px;">(나) <u>용접입열량을 최대 30 KJ/cm이하로 관리하여야 한다.</u></p>																										

편 행	개 정
	<p><b>11. 고망간강의 용접시공</b></p> <p>(1) 용접부 주변에 산소 유입을 줄일 수 있도록 노즐과 용접부 간의 간격을 최소화하는 것이 추천된다.</p> <p>(2) 용접 진행 시에 유해 가스 발생에 대비해서 적절한 환기 장치를 구비해야 하며, 특히 밀폐 공간에서 용접 시에는 주의해야 한다.</p> <p>(3) 흠 가공면에는 수분, 유지, 녹, 도료 또는 기타의 불순물이 없도록 관리해야하며, 흠 가공면은 평탄하고 균일해야 한다.</p> <p><b>12. 표시</b></p> <p>(1) 규정의 시험에 합격한 강재의 표시는 <b>규칙 2편 1장 301. 11항</b>에 따른다.</p> <p>(2) 제어냉각(Controlled cooling)을 실시한 경우에는 재료기호의 뒤에 “CC” 를 부기한다.(예 : <i>HMN40 CC</i>)</p>