

경사상태에서의 스위치의 작동 또는 전환

■ 주요 개정 사항 요약

관련 규칙	시행 일정
5편 기관장치	2020년 1월 1일(선박 건조계약일 기준) 이후 시행사항

■ 주요 개정 사항

○ 개정 사유

- IACS UR M46(Rev.2)을 반영
- UR E10 (Rev.6)을 반영한 제조법 및 형식승인 등에 관한 지침 3장 23절 표 3.23.1의 경사시험에서 정적 및 동적 22.5도 경사에서 시험하는 요건과 상충됨.
- 우리 선급 규칙 6편 8절 차단기 및 전자 접촉기에서 30도 경사에서 착오동작이 없어야 함과 상충됨.

○ 개정 사항

1장 103.의 표 5.1.2 비고(1)에서 “45°의 경사까지” 문구를 삭제함.

○ 영향 분석

- ✓ 안전, 보안 또는 환경보호에 미치는 영향 및/또는 기여
: 해당 사항 없음.
- ✓ 순치수 또는 총치수에 미치는 영향
: 해당 사항 없음.