



# TECHNICAL INFORMATION

36 Myeongji ocean city 9-ro,  
Gangseo-gu, Busan, 618-814  
Republic of Korea

Phone : +82-70-8799-8328  
Fax : +82-70-8799-8339  
E-mail : convention@krs.co.kr  
Person in charge: Kweon Young-suk

No : 2019-IMO-08  
Date : 30 August, 2019

## 제목 : GEPA 社 자유낙하식 구명정(Freefall lifeboat) 이탈장치 개조

최근 2019년 8월 7일, 구명정 제조업체 GEPA FIBERGLASS LIFEBOAT 社は LSA Code의 4.7.6.1\* 요건을 만족하기 위한 이탈장치의 개조(Modification)에 대한 내용을 포함한 지침 "Service Bulletin 19-001" (첨부참조)을 발행하였습니다.

*\*LSA Code 4.7.6.1 states as follow.*

*Each free-fall lifeboat shall be fitted with a release system which shall:*

*.1 have two independent activation systems for the release mechanisms which may only be operated from inside the lifeboat and be marked in a colour that contrasts with its surroundings;*

동 지침의 적용은 GEPA 社에서 제조된 다음 형식의 자유낙하식 구명정에 해당됩니다. (적용에 대한 상세는 첨부 지침을 참조하거나 제조사에 문의하시기 바랍니다.)

- G-FFF1
- G-FFF1-FP
- G-FFF2
- G-FFF2-FP
- G-FFF3
- G-FFF3-FP

### ☞ 선주/운항자 조치사항

해당되는 경우, GEPA 자유낙하식 구명정에 대한 특별한 주의가 필요합니다. 따라서 상기 형식의 구명정을 탑재한 선박의 선주/운항자께서는 즉시 제조사에 연락하여 필요한 개조수리를 받으시기 바랍니다. 동 개조수리가 적절히 수행되는 경우, 수리업체에서 발행한 수리증명서(Statement)를 본선에 보관하여 향후 PSC 지적에 대비하여 주시기 바라며, 가까운 검사시에 우리선급 검사원에게 제출될 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : Service Bulletin 19-001 끝.

배부처 : 모든 검사원, 선주, 관련 업계

(Distributions : KR surveyors, Ship owners, Other relevant parties)

Disclaimer :

Although all possible efforts have been made to ensure correctness and completeness of the contents contained in this information service, the Korean Register is not responsible for any errors or omissions made herein, nor held liable for any actions taken by any party as a result of information retrieved from this information service.